

令和2年12月28日

近鉄不動産株式会社

足場崩落事故の発生について（第2報）

令和2年12月18日にお知らせしました小阪近鉄第一ビルの解体工事現場における事故の内容につきまして、詳細がわかりましたのでお知らせいたします。

当初、足場が崩落した事故の発生と認識しておりましたが、実際には構造体（柱と床など）が道路側に倒れ、仮囲いに接触し、仮囲いと構造体の一部が長さ約40mに渡り道路側に倒壊したことが判明いたしました。

改めて深くお詫び申し上げますとともに、安全の確保と再発防止に万全を期すよう、請負者である大日本土木株式会社に強く指導してまいります。

以上